

Agendapunt 5. Voorstellen bondsbestuur

5.1 Beperking van fijnstof door beperking van houtstook

Het bondsbestuur verzoekt de bondsafgevaardigden om in te stemmen met de volgende voorstellen:

Voorstel 5.1.1

Houtstook (of anderszins het gebruik van houtkachels) is niet toegestaan tussen 1 april en 1 oktober.

EENS – ONEENS- BLANCO

Toelichting 5.1.1

Het is algemeen bekend dat houtstook een belangrijke veroorzaker is van fijnstof. Fijnstof is slecht voor het milieu en slecht voor onze gezondheid. Op onze tuinparken is het daarbij een zeer regelmatige bron van overlast en daarmee ook vaak van conflict tussen tuinders.

Gezien het belang voor het milieu, voor de gezondheid van mens en dier en gezien de terugkerende conflicten wil het bondsbestuur aan de bondsvergadering voorstellen om op bondsniveau een duidelijke regeling af te spreken en houtstook in, in ieder geval, de genoemde periode van 1 april tot 1 oktober niet meer toe te staan.

De ALV van een tuinpark kan beslissen om restrictiever te zijn door b.v. ook houtstook te verbieden in andere maanden. De regeling mag niet door de ALV versoepeld worden.

Wanneer een regeling op een tuinpark nu al restrictiever is (b.v. het gehele jaar geen houtstook) dan blijft deze onverkort van toepassing, wanneer bovengenoemd voorstel wordt aangenomen.

De regeling ziet alleen toe op houtstook. Het is dus geen regeling voor BBQ'en of petroleumkachels. Voor open vuur (b.v. in vuurkorven of open haard) verandert er niets – dit is ook nu al het gehele jaar niet toegestaan.

Of het nu gaat om houtstook, BBQ'en of petroleumkachels, voor alles geldt in zijn algemeenheid dat overlast veroorzaken niet is toegestaan. Hou rekening met elkaar!

Voorstel 5.1.2 Kwaliteits-en veiligheidseisen

1. Wanneer een houtkachel wordt geplaatst of vervangen dienen de nieuwe houtkachel en de rookgaskanalen te voldoen aan kwaliteits-en veiligheidseisen. Daarbij wordt aansluiting gezocht bij het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) en de EU Ecodesign-verordening.

Het betreft de volgende eisen

- a. Alleen gesloten houtkachels met een vermogen tot 5KW zijn toegestaan.
- b. De houtkachel heeft een rendement van minimaal 75%
- c. De opstelling van hout gestookte kachels moeten voldoen aan de eisen van het Bbl. Bij een houten vloer dient de kachel op een staalplaat geplaatst te worden die minimaal 40 cm voorbij de voorzijde van de kachel komt.
- d. Rookgaskanaal

- Goedgekeurd rookgaskanaal TNO, KOMO ie ieder geval C.E. Keurmerk geschikt voor temperaturen tot 600 graden C° (T600 certificaat)- volgens voorschriften van de leverancier gemonteerd.
- Doorvoeren door muur, plafonds en dak zijn dubbelwandig en volgens voorschriften uitgevoerd; dit geldt ook voor de ruimte boven het plafond zoals een vliering.
- Minimale lengte rookgaskanaal van 300 cm bovenkant kachel tot onderkant trekkap.
- Steekt minimaal 50 cm boven de nok van het dak.
- Geen scherpe bochten in het rookgaskanaal – een bocht mag maximaal 45° graden zijn.
- De wand waarlangs het rookgaskanaal loopt dient brandvrij te worden uitgevoerd

2. Bij overdracht van de tuin worden kachel en rookgaskanalen door vertrekkende tuinder verwijderd en afgevoerd wanneer deze niet voldoen aan de eisen welke op dat moment gelden.

3. Zowel bij huidige als nieuw te plaatsen houtkachels is het onderstaande van toepassing:

- Voor de veiligheid zijn de volgende middelen aanwezig: brandblusser, blusdeken, rookmelder en CO melder.
- De schoorsteen wordt jaarlijks geveegd.
- De ruimte waarin de kachel staat wordt goed geventileerd.

4. Het bestuur van het tuinpark kan tuinders verzoeken om op eerste aanvraag alle informatie te verstrekken over de aanwezige of nieuw aan te brengen houtkachel en rookgaskanalen en daarbij aan te geven dat de kachel (weer) in gebruik mag worden genomen wanneer het bestuur 'voor akkoord' c.q. 'voor gezien' heeft afgegeven. Voordat het bestuur een besluit hierover neemt, kan zij ter plekke de houtkachel, rookgaskanaal en aanwezigheid van brandblusser etc. inspecteren. De tuinder dient hiervoor zijn medewerking te verlenen.

EENS – ONEENS- BLANCO

Toelichting 5.1.2

Ad 1 en 2 De overlast van stoken kan verder ook beperkt worden door gebruik te maken van goede kachels en rookgaskanalen. Ook is de veiligheid gediend bij goede kachels en rookgaskanalen. Daarbij zoeken we aansluiting bij de bestaande regeling van het Bbl en de Ecodesignregeling van de EU. De bovengenoemde eisen hoeven niet direct te worden uitgevoerd door tuinders. Wanneer echter een bestaande kachel wordt vervangen of wanneer er een nieuwe kachel wordt geplaatst *moeten* deze voldoen aan de gestelde eisen. Dit geldt ook bij wisseling van tuinder; een kachel (etc.) die niet voldoet aan de gestelde eisen mag niet overgedragen worden aan een nieuwe tuinder maar moet verwijderd en afgevoerd worden voordat de overdracht plaatsvindt.

NB. Los van deze regeling: het afdelingsbestuur heeft in zijn algemeenheid natuurlijk altijd de mogelijkheid en soms zelfs de verantwoordelijkheid om in te grijpen wanneer er sprake is van een onveilige situatie.

Ad. 3 Naast kwaliteits-en veiligheidseisen die pas hoeven te worden ingevoerd bij wisseling van houtkachel of tuinder zijn er een aantal redelijk eenvoudige veiligheidseisen onder 3. opgenomen die al per direct zullen gelden.

Ad 4. Met deze bepaling kan een afdelingsbestuur informatie verzamelen over alle houtkachels. Bij overdracht is dan op voorhand duidelijk wat er 'in huis is'.

De Bond van Volkstuinders zorgt ervoor dat er een model-formulier is waar het bestuur gebruik van kan maken om de informatie op te vragen. We raden aan om dit naar alle tuinders te sturen met het verzoek om binnen een bepaalde termijn de gevraagde informatie te verstrekken. De Bond van Volkstuinders zorgt er verder voor dat er bijeenkomst(en) worden georganiseerd waarbij kennis wordt gedeeld over de kwaliteits- en veiligheidseisen (voor bestuursleden, leden bouwcommissies of eventueel andere belangstellenden).

Voorstel 5.1.3 Goed stoken

De volgende regels rond het stoken zijn van toepassing:

1. Er wordt alleen gestookt met droog (d.w.z. in ieder geval minder dan 20% vochtigheidspercentage), onbehandeld, ongeverfd hout.
2. Er mag niet worden gestookt wanneer www.atlasleefomgeving.nl/stookwijzer code oranje of code rood aangeeft voor het postcodegebied van het tuinpark.
3. In zijn algemeenheid: tuinders dienen te zorgen dat er geen overlast wordt veroorzaakt.

EENS - ONEENS- BLANCO

Toelichting op 5.1.3

Ad 1. Vers gekapt hout heeft meestal een vochtigheidspercentage van 50 tot 60% en moet daarom ongeveer drie jaar indrogen voordat het juiste vochtigheidspercentage is bereikt. Te vochtig hout zorgt voor rookontwikkeling, stank, vrijkomen van veel kleine roetdeeltjes en een lager rendement qua warmte.

Ad 2. De Stookwijzer houdt rekening met de luchtkwaliteit en wind. Bij b.v. een hoge luchtvochtigheid zoals bij mistig weer en weinig wind blijft de rook hangen en dit kan ervoor zorgen dat de luchtkwaliteit dermate slecht is dat de stookwijzer code oranje of rood aangeeft.